



## FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

<b>DENOMINAÇÃO</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificação</b>	<b>CSJ CL PI FO 016</b>
<b>Número de Inventário</b>	---
<b>Supercategoria</b>	<b>Artes Plásticas – Artes Decorativas</b>
<b>Categoria</b>	<b>Escultura</b>
<b>Localização</b>	<b>Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II   Interior do Alçado Norte</b>

### CARACTERIZAÇÃO

Matéria | Escultura em pedra - **calcário**  
Bacia - **revestimento a barro**

Autor | Desconhecido

- Dimensões (cm)

**Elemento pétreo:**

Altura máxima: **1,23m**  
Comprimento máx: **0,67cm**  
Largura máx: **0,65cm**

**Nicho:**

Altura máxima: **2,30m**  
Comprimento máx: **0,85cm**  
Largura máx.: **0,40 cm**

Datação | Desconhecido

Incorporação | Desconhecido

Origem/Historial | Desconhecido

### DESCRIÇÃO

Fonte inserida em um nicho, no alçado norte, composta por uma escultura em calcário e por uma bacia em formato semi-circular revestida a cerâmica.

A escultura representa um ser marinho, sendo que no Jardim Romântico do Castelo uma das fontes é composta por um elemento pétreo semelhante.

O bocal do elemento marinho funciona como bica da fonte, por onde brota a água.


A bacia da fonte é forrada no interior e exterior por azulejos com motivos vegetalistas, em azul e branco.

A fonte não se encontra em funcionamento desde o ano de 2014.

### ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- O elemento pétreo encontra-se em bom estado de conservação, com acumulação visível de poeiras e com manchas de oxidação na superfície.
- Na face esquerda da escultura foram identificadas marcas de picagem na superfície, que devido à sua localização e forma, parece tratar-se de tentativa de regularização da superfície após anulação de algum elemento que possa ter sido considerado dissonante.
- Os azulejos que forram a bacia estão em mau estado de conservação, com várias formas de degradação, nomeadamente lacunas, fracturas e destacamento do vidrado, Uma das lacunas sofreu uma intervenção, cujo material presentemente também já se encontra degradado.

IMAGEM



Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização da **Fonte** no Alçado Norte



Imagem (s/escala) da Fonte CSJ CL PI FO 016

Data 31/07/2017 | Atualizado a 31/07/2020

Responsável – Daniela Sebastião