



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

DENOMINAÇÃO	Painel de Azulejos
Identificação	CSJ CL PI AZ 010
Número de Inventário	---
Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
Categoria	Cerâmica
Subcategoria	Cerâmica de revestimento
Localização	Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II Interior do Alçado Poente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria	Barro
Autor Local de execução	Desconhecido
Dimensões (cm)	<u>Azulejo:</u> 14 x 14 cm <u>Painel de azulejos:</u> 204 unidades – ESTIMATIVA * <ul style="list-style-type: none">• Altura máx. 1,43 m• Largura máx. 4,05 m• Comprimento máx. 4,05 m
Datação	Desconhecido
Incorporação	Desconhecido
Origem/História	Desconhecido

DESCRIÇÃO


O painel está inserido no Alçado Poente nº13 (PO13), nº14 (PO14), Nº15 (PO15) e é constituído por 204 azulejos em azul e branco. O painel é composto por balaústre e jarra com motivos florais e vegetais estilizados, enquadrados por cercadura de elementos vegetais.

*** No alçado poente nº13 (PO13) e nº15 (PO15) encontra-se anexado um aparelho de ar condicionado que impede a visibilidade da totalidade do painel de azulejos, não sendo assim possível de aferir o nº total de azulejos e o seu estado de conservação.**

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- No geral razoável estado de conservação estrutural, pequenas fissuras e lacunas junto às extremidades e centro do alçado poente nº14 (PO14)
- Algumas juntas abertas, com maior incidência junto às extremidades do painel;
- Reboco de assentamento em razoável estado de conservação, pequeno abaulamento visível no alçado poente nº14 (PO14)
- Número de Azulejos:
 - Abaulamento: 6
 - Lacunas volumétricas:16
 - Fracturas: 12
 - Fracturas/Lacunas volumétricas: 16

IMAGEM



Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização do painel: **PO13**, **PO14** e **PO15**



Imagem (s/escala) do Painel de Azulejos CSJ CL PI AZ 010

Data 31/07/2017 | Atualizado a 31/07/2020

Responsável – Daniela Sebastião