



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

DENOMINAÇÃO	Painel de Azulejos
Identificação	CSJ CL PI AZ 014
Número de Inventário	---
Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
Categoria	Cerâmica
Subcategoria	Cerâmica de revestimento
Localização	Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II Interior do Alçado Nascente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria	Barro
Autor Local de execução	Desconhecido
Dimensões (cm)	<u>Azulejo:</u> 14 x 14 cm <u>Painel de azulejos:</u> 70 unidades <ul style="list-style-type: none">• Altura máx. 1,42 m• Largura máx. 1,27 m• Comprimento máx: 1,27 m
Datação	Desconhecido
Incorporação	Desconhecido
Origem/Historial	Desconhecido

DESCRIÇÃO


O painel está inserido no Alçado Nascente n°8 (NA8) e n°9 (NA9) e é constituído por 70 azulejos em azul e branco.

O painel é composto por balaústre e jarra com motivos florais e vegetais estilizados, enquadrados por cercadura de elementos vegetais.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- No geral razoável estado de conservação estrutural, pequenas fissuras e lacunas de dimensão média em maior número no alçado norte n°9 (NA9)
- Algumas juntas abertas, com maior incidência junto às extremidades e centro do painel no alçado norte n°8 (NA8);
- Reboco de assentamento em razoável estado de conservação, abaulamento muito acentuado no alçado norte°9 (NA9) devido à fixação de elemento metálico decorativo.
- Número de Azulejos:
 - Abaulamento: 23
 - Lacunas volumétricas: 4
 - Fracturas: 3
 - Fracturas/Lacunas volumétricas: 8

IMAGEM



Planta interior do edifício Paço Real II (s/escala) - localização do painel: **NA8** e **NA9**



Imagem (s/escala) do Painel de Azulejos CSJ CL PI AZ 014

Data 31/07/2017 | Atualizado a 31/07/2020

Responsável – Daniela Sebastião