



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

DENOMINAÇÃO	Fonte
Identificação	CSJ CL PI FO 017
Número de Inventário	---
Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
Categoria	Escultura
Localização	Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real II Exterior do Alçado Nascente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria | **Pedra - calcário**

Autor | Desconhecido

- Dimensões (cm)

Bacia

Altura máxima: 90cm
Comprimento máx: 81cm
Largura máx: 97cm
Espessura: 12cm

Bica

Comprimento máx: 42cm
Espessura: 12cm
Largura máx: 21,5cm

Datação | Desconhecido

Incorporação | Desconhecido

Origem/Historial | Desconhecido

DESCRIÇÃO

Fonte com bacia em forma de tanque quadrangular e por uma bica em pedra. A fonte localiza-se no alçado exterior nascente, inserida na parede de alvenaria exterior. A fonte não se encontra em funcionamento.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- A bacia e bica da fonte encontram-se em razoável estado de conservação com vestígios de colonização biológica.
- A fonte encontra-se desligada da parede, devido á incompatibilidade de materiais e ao facto do reboco cimentício estar em um avançado estado de degradação.

IMAGEM



Imagens (s/escala) da Fonte CSJ CL PI FO 017

Data: 31/07/2020

Responsável – Daniela Sebastião