



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

| | |
|-----------------------------|--|
| DENOMINAÇÃO | Lareira |
| Identificação | CSJ CL PI 00122 |
| Número de Inventário | --- |
| Supercategoria | Artes Plásticas – Artes Decorativas |
| Categoria | Escultura |
| Localização | Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real Interior do Alçado Nascente |

CARACTERIZAÇÃO

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Matéria | Pedra Granito (?) |
| Autor | Desconhecido |
| Datação | Desconhecido |
| Incorporação | Desconhecido |
| Origem/Historial | Desconhecido |

DESCRIÇÃO


A lareira existente na parede Nascente da sala é composta por uma estrutura de pedra, formando uma moldura à caixa de tijolo onde se centra a zona de fogo.

Embora funcione e esteja em utilização, é uma lareira falsa, não existindo qualquer chaminé no exterior do edifício, mas sim um sistema de extracção por ar forçado com ventoinha, instalado num dos vãos janela do alçado exterior Nascente.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- A lareira estruturalmente encontra-se em bom estado de conservação;
- Em 2019 a lareira foi alvo de uma intervenção realizada pelo concessionário, onde foram colocados novos elementos cerâmicos (tijolos).

Registo gráfico e fotográfico



Planta interior do edifício Paço Real (s/escala) - localização da **lareira** no Alçado Nascente



Imagem (s/escala) da Lareira CSJ CL PI LAR 0122

Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião