



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

DENOMINAÇÃO Fonte

NÚMERO DE INVENTÁRIO CSJ00123

Supercategoria Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria Escultura

Localização Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real - No exterior, acoplada ao Alçado Nascente

CARACTERIZAÇÃO

Matéria | Pedra - Calcário

Autor | Desconhecido

Dimensões (cm)

Bacia:
Altura máxima: 88cm
Largura máx: 97cm
Bica:
Altura máxima: 42cm
Largura máx: 23cm

Datação Séc. XX

Incorporação Desconhecido

Origem/Histórial Desconhecido

DESCRIÇÃO

Fonte com bacia em forma de tanque quadrangular e com uma bica ligada á muralha. A fonte localiza-se acoplada ao alçado exterior nascente, inserida na parede de alvenaria exterior. A fonte não se encontra em funcionamento.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO


- A fonte encontra-se em razoável estado de conservação, com vestígios de colonização biológica.
- A fonte encontra-se desligada da parede, devido á incompatibilidade de materiais e ao facto da argamassa cimentícia estar em um avançado estado de degradação.



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO INTEGRADO

Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião