



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO	Elemento Arquitectónico
NÚMERO DE INVENTÁRIO	CSJ00128
Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
Categoria	Escultura
Localização	Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real - Terraço - No pavimento da cobertura exterior ANEXO I – Localização assinalada com o nº3
CARACTERIZAÇÃO	
Matéria	Pedra – Lioz (?)
Autor	Desconhecido
Dimensões (cm)	Comprimento: 43,5 cm Largura: 34,5 cm Espessura: 21 cm
Datação	Desconhecido
Incorporação	Desconhecido
Origem/Histórial	Desconhecido
DESCRIÇÃO	
Elemento arquitectónico indefinido. O elemento apresenta uma forma quadrangular com um dos lados talhado com uma curvatura.	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO	
<ul style="list-style-type: none">O elemento arquitectónico encontra-se em bom estado de conservação.Em Agosto de 2020 foi alvo de uma limpeza por via húmida e aplicação de biocida preventivo.	



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL


Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião

ANEXO I



Planta do Terraço da Casa do Leão – Localização assinalada com o nº3