



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO	Elemento Arquitectónico
NÚMERO DE INVENTÁRIO	CSJ00152
Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
Categoria	Escultura

Localização Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real – Terraço - No pavimento da cobertura exterior
ANEXO I – Localização assinalada com o nº27

CARACTERIZAÇÃO	
Matéria 	Pedra – Calcário
Autor 	Desconhecido
Dimensões (cm)	Comprimento: 51 cm Largura: 42 cm Espessura: 15 cm
Datação	Desconhecido
Incorporação	Desconhecido
Origem/Historial	Desconhecido

DESCRIÇÃO
Elemento arquitectónico com curvatura. O elemento apresenta uma forma curva e aparenta ser um elemento constituinte de um arco.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- O elemento arquitectónico encontra-se em bom estado de conservação.
- Em Agosto de 2020 foi alvo de uma limpeza por via húmida e aplicação de biocida preventivo.



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL


Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião

ANEXO I



Planta do Terraço da Casa do Leão – Localização assinalada com o nº 27