

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO	Elemento Arquitectónico
--------------------	--------------------------------

NÚMERO DE INVENTÁRIO	CSJ00157
-----------------------------	-----------------

Supercategoria	Artes Plásticas – Artes Decorativas
-----------------------	--

Categoria	Escultura
------------------	------------------

Localização	Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real – Terraço - No pavimento da cobertura exterior
	ANEXO I – Localização assinalada com o nº32

CARACTERIZAÇÃO

Matéria 	Pedra – Lioz (?)
------------------	-------------------------

Autor 	Desconhecido
----------------	---------------------

Dimensões (cm)

Comprimento: **50 cm**
Largura: **40 cm**
Espessura: **25 cm**

Datação	Desconhecido
----------------	---------------------

Incorporação	Desconhecido
---------------------	---------------------

Origem/Historial	Desconhecido
-------------------------	---------------------

DESCRIÇÃO

Elemento arquitectónico em forma de arco.

O elemento apresenta uma forma curva e aparenta ser um elemento constituinte de um arco.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- **O elemento arquitectónico encontra-se em bom estado de conservação.**
- **Em Agosto de 2020 foi alvo de uma limpeza por via húmida e aplicação de biocida preventivo.**



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL


Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião

ANEXO I



Planta do Terraço da Casa do Leão – Localização assinalada com o nº 32