



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO Elemento Arquitectónico

NÚMERO DE INVENTÁRIO CSJ00159

Supercategoria Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria Escultura

Localização Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real – Terraço - No pavimento da cobertura exterior
ANEXO I – Localização assinalada com o nº34

CARACTERIZAÇÃO

Matéria | Pedra – Calcário

Autor | Desconhecido

Dimensões (cm)

Comprimento: 57 cm
Largura: 37 cm
Espessura: 21 cm

Datação Desconhecido

Incorporação Desconhecido

Origem/Historial Desconhecido

DESCRIÇÃO

Elemento arquitectónico indefinido de formato quadrangular irregular.
Na superfície apresenta presença de argamassa tradicional de cal de cor branca.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- O elemento arquitectónico encontra-se em razoável estado de conservação, com escamação da superfície em alguns pontos.
- Em Agosto de 2020 foi alvo de uma limpeza por via húmida e aplicação de biocida preventivo.



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL


Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião

ANEXO I



Planta do Terraço da Casa do Leão – Localização assinalada com o nº 34