



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL

DENOMINAÇÃO Elemento Arquitectónico

NÚMERO DE INVENTÁRIO CSJ00162

Supercategoria Artes Plásticas – Artes Decorativas

Categoria Escultura

Localização Castelo de S. Jorge, Edifício Paço Real – Terraço - No pavimento da cobertura exterior
ANEXO I – Localização assinalada com o nº37

CARACTERIZAÇÃO

Matéria | Pedra – Lioz (?)

Autor | Desconhecido

Dimensões (cm)

Comprimento: 44 cm
Largura: 38 cm
Espessura: 23,5 cm

Datação Desconhecido

Incorporação Desconhecido

Origem/Historial Desconhecido

DESCRIÇÃO

Elemento arquitectónico indefinido de formato quadrangular, com um dos lados com acabamento em curva. Na superfície apresenta presença de argamassa tradicional de cal de cor branca.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

- O elemento arquitectónico encontra-se em bom estado de conservação.
- Em Agosto de 2020 foi alvo de uma limpeza por via húmida e aplicação de biocida preventivo.



FICHA DE INVENTÁRIO

CASTELO DE S. JORGE | PATRIMÓNIO MÓVEL


Registo fotográfico



Data 02/11/2020

Responsável – Daniela Sebastião

ANEXO I



Planta do Terraço da Casa do Leão – Localização assinalada com o nº 37